



**GEKO**  
**AKU STŘÍHACÍ STROJEK NA DOMÁCÍ ZVÍŘATA**  
**G81235**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.

### **UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.


### **NÁVOD**

1. Po nabití přepněte přepínač, abyste zahájili práci.
2. Způsob nabíjení: vypněte výrobek a připojte nabíječku ke spodní části výrobku, poté zapojte nabíječku do zásuvky.
3. Výrobek umístěte na bezpečné místo mimo dosah dětí.

Délka vlasů může být nastavena pomocí přiložených hřebenových nástavců s vyznačenými velikostmi: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm.

### **NÁVOD K UPEVNĚNÍ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE**

1. Nasad'te hřebenový nástavec na čepel. Strojek je připraven k použití.
2. Vytáhněte hřebenový nástavec nahoru, abyste ho sejmuli ze strojku.



## UPOZORNĚNÍ


1. Strojek nemyjte vodou a neskladujte ve vlhkých místnostech. Je obzvláště zakázáno používat strojek v koupelně a v blízkosti vody.
2. Strojek nemůže pracovat při příliš vysoké (nad 40 stupňů) nebo příliš nízké (pod 0 stupňů) teplotě.
3. Před prvním nabitím - zcela vybijte baterii.
4. Doba nabíjení by neměla překročit 5 hodin.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hřebenové nástavce: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
- Nabíječka

## ČIŠTĚNÍ

Nejprve nastavte regulační knoflík na 2 mm, poté palcem zatlačte čepel



## NÁVOD K NABÍJENÍ



1. Nejlepší je nabíjet strojek při teplotě 5–40 stupňů Celsia.
2. Nabíjení baterie trvá přibližně 5 hodin.
3. Nepřebíjejte baterii.
4. Výrobek nabíjejte, když je baterie vybitá.

## ÚDRŽBA

### UPOZORNĚNÍ

Před zahájením opravy nebo údržby náradí, je třeba jej odpojit od nabíječky a odpojit od zdroje proudu.

1. Během čištění musí být strojek vypnutý (OFF).
2. Očistěte strojek od kousků vlasů pomocí kartáčku.
3. Sundejte stříhací hlavici a důkladně ji očistěte od vlasů a srsti. Očistěte také tělo strojku.
4. Naneste několik kapek oleje na povrchy mezi pohyblivými a pevnými čepelemi na stříhací hlavici.
5. Při montáži stříhací hlavice na tělo strojku je třeba ji dotlačit, dokud neuslyšíte kliknutí. Pouze po zaslechnutí kliknutí si můžete být jisti, že je hlavice správně a bezpečně namontována.
6. Spusťte strojek na 5 sekund, aby se olej rozprostřel.
7. Přebytečný olej seřete čistým, suchým hadříkem. 8. Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko

s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Aku stříhací strojek na domácí zvířata 3,7 V

Typ: G81235

Model: X8

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility,

2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh,

2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,

2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady

2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek

a norem

EN 60335-1:2012+A11:2014,

EN 60335-2-8:2015+A1:2016,

EN 62233:2008,

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,

EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013,

EN 55014-2:2015, je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení typu ES č.

BSTXD200314191802CC ze dne 10. 3. 2020, typu ES č. BSTSH18069675505EC ze dne 27. 7.

2018, typu ES č. BSTXD200314191802CC ze dne 10. 3. 2020

vydaného společností BST Testing Co., Ltd, Add: A1201-1204 Xinsanqi of Dongbao Road, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong, Čína

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá: Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.



Kietlin, 17. 9. 2020  
Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk  
Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Vytvořeno pro

